

Podpory frontowe Sliding System mocowane są przed [maszyną cnc](#) w prowadnicy linearnej, która gwarantuje im szybkie przemieszczanie. Dodatkowo w podporach frontowych zamontowane są małe zderzaki i odczytem położenia (liniał). Dzięki temu mamy możliwość pozycjonowania blachy przed osią gięcia.

