




Rodzaje technologii (technik gięcia) gięcia stosowanych na prasach krawędziowych.




Gięcie swobodne (gięcie w powietrzu)



Gięcie na dobijanie (wytlaczanie)



Technologia zawijania blachy



Technologia zagniatania blachy